

# Plan d'érosion 2017



Voici le plan du lac Millette démontrant les endroits où des sédiments se déversent et causent l'envasement du lac. Il a été produit suite aux observations effectuées le 8 mai 2017 par Martin Bellerose (APELM), Isabel Roberge (environnement de la Ville) et Marie-Ève Brault (stagiaire). Un rapport sera déposé aux Travaux Publics de la Ville pour aménager ces tributaires (entrées d'eau) de façon à ce qu'ils n'amènent plus de sédiments au lac.

En diminuant l'apport de sédiments (à la fonte des neiges et lors de fortes pluies), les concentrations de phosphore, d'azote et de nutriments diminueront également. Cette mesure aidera, entre autres, à freiner la prolifération de plantes et la propagation des cyanobactéries.

Martin Bellerose  
Responsable des communications